



Omega 1302 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

CALIBRE 1302

(R 24.3 T1 Q PB 13 P)



PIECES DE RECHANGE · SPARE PARTS · PIEZAS DE RECAMBIO · ERSATZTEILE · PEZZI DI RICAMBIO

Pièces de rechange différant de celles du calibre:


Spare parts which differ from those of the calibre:

Piezas de recambio que difieren de las del calibre:


Ersatzteile, die sich von denjenigen des Kalibers unterscheiden:

Pezzi di ricambio differenti di quelli del calibre:


1300 (R 24,3 Q SC CAL CORR STS PH 13 P)



EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS



Encageage 24,3 × 29,0 mm
Hauteur totale 5,30 mm
Fréquence 8192 Hz



N°	DÉSIGNATION	DESIGNATION	DESIGNACIÓN	BEZEICHNUNG	DESIGNAZIONE
1301.9079	Bride de maintien de pile, vis montée	<i>Power cell brace, with screw</i>	Brida de sujeción de la pila, tornillo montado	<i>Batteriehalterbügel mit Schraube</i>	Brida d'appoggio della pila con vite montata
1302.9073	Pont de mécanisme	<i>Mechanism bridge</i>	Puente de mecanismo	<i>Mechanismusbrücke</i>	Ponte del meccanismo
1302.9074	Roue de centre avec chaussée, H 5	<i>Center wheel with cannon pinion, H 5</i>	Rueda de centro con cañón de minutos, H 5	<i>Minutenrad mit Minutenrohr, H 5</i>	Ruota di centro con rocchetto dei minuti, H 5
1302.9075	Roue des heures, H 5	<i>Hour wheel, H 5</i>	Rueda de horas, H 5	<i>Stundenrad, H 5</i>	Ruota delle ore, H 5
1302.9076	Roue de seconde au centre, H 5	<i>Sweep second wheel, H 5</i>	Rueda de segundero central, H 5	<i>Zentrumsekundenrad, H 5</i>	Ruota dei secondi al centro, H 5
9903	Pile	<i>Power cell</i>	Pila	<i>Batterie</i>	Pila

Remarque: Afin de rationaliser la distribution et le stockage, la pile 9900 est remplacée par 9903 accompagnée de la bride de maintien de pile convenable.

Note: In order to rationalize distribution and stocking, the power cell 9900 is replaced by the 9903 supplied with the appropriate bridge.

Bemerkung: Um die Verteilung und Lagerhaltung zu vereinfachen, wird die Batterie 9900 durch die Ausführung 9903 mit passendem Flansch ersetzt.

Observación: A fin de racionalizar la distribución y el almacenamiento, la pila 9900 es reemplazada por la 9903 acompañada de la adecuada brida de sujeción de pila.